

デバイスドライバインストールガイド(3)

初版

対応機種
EDX-002
EDX-004
EDA-002

目次

1. 最初にお読みください	1
2. ドライバのインストール方法	2
2.1 Windows Vista 編	2
2.2 Windows XP 編	6
2.3 Windows 2000 編	9
3. ドライバのアンインストール方法	12
3.1 Windows XP 編	12
3.2 Windows 2000 編	13
4. ドライバのダウンロード	14
5. 参考資料について	14

1. 最初にお読みください

デバイスドライバインストールガイドに記載しています、ドライバ指定フォルダ名、画像でのフォルダ名はデバイスドライバのバージョンにより異なる場合がございます。CD 内のフォルダ名に読み替えてご利用ください。


ドライバ指定フォルダ名

【CDM20406_WIN2K_XP_VISTA】

CDM20406 はドライババージョンを表しています。最新のドライババージョンに読み替えてご利用ください。

画像でのフォルダ名

指定したフォルダ名を表示しています。指定したフォルダ名に読み替えてご利用ください。




このマニュアルは EDX-002 を例に作成されています。

2. ドライバのインストール方法


2.1 Windows Vista 編

付属の CD を用いてドライバのインストールをお願いします。
パソコンに EDX-002 を接続してください。プラグアンドプレイ機能により、次の画面が表示されます。


ドライバソフトウェアを検索してインストールします(推奨)(L) をクリックしてください。



ディスクはありません。他の方法を試します(I) をクリックしてください。




コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します(上級)(R) をクリックしてください。




ドライバ CD を使用する場合、CD を DVD ドライブに挿入し CD 中の CDM20406_WIN2K_XP_VISTA のフォルダを選択してください。




次へ(N) をクリックしてください。




このドライバソフトウェアをインストールします(I) をクリックしてください。



閉じる(C) をクリックしてください。




これでドライバの組み込みが完了しました。
デバイスマネージャで確認すると、次のようになっているはずです。
デバイスマネージャは、マイコンピュータのプロパティを選択し、ハードウェアタブからデバイスマネージャのボタンをクリックするか、コントロールパネルのデバイスマネージャをクリックするかのいずれかの方法で起動することができます。




2.2 Windows XP 編

付属のドライバ CD を用いてドライバのインストールをお願いします。
パソコンに EDX-002 を接続してください。プラグアンドプレイ機能により、次の画面が表示されます。



いいえ、今回は接続しません(T)にチェックを入れ次へ(N)をクリックします。




一覧または特定の場所からインストールする(詳細)(S)を選択し、次へ(N)をクリックします。




ドライバ CD を DVD ドライブに挿入して下さい。
次の場所を含める (O) を選択し、**参照 (R)** をクリックし、ドライバ CD の **CDM20406_WIN2K_XP_VISTA** のフォルダを指定し**次へ (N)** をクリックします。
 (ホームページからダウンロードした場合は、解凍したフォルダを指定して下さい。)



次のように表示されましたら、**続行 (C)** をクリックします。



次のように表示され、**完了**をクリックするとドライバの組み込みが完了します。




これでドライバの組み込みが完了しました。
 デバイスマネージャで確認すると、次のようになっているはずです。
 デバイスマネージャは、マイコンピュータのプロパティを選択し、ハードウェアタブからデバイスマネージャのボタンをクリックするか、マイコンピュータの管理から、デバイスマネージャをクリックするかのいずれかの方法で起動することができます。




2.3 Windows 2000 編


付属の CD を用いてドライバのインストールをお願いします。
 パソコンに EDX-002 を接続してください。プラグアンドプレイ機能により、次の画面が表示されます。
次へ(N) をクリックします。




デバイスに最適なドライバを検索する (推奨) (S) を選択し、**次へ(N)** をクリックします。



場所を指定 (S) を選択し、次へ (N) をクリックします。



ドライバ CD を DVD ドライブに挿入して下さい。
参照 (B) をクリックし、ドライバ CD の CDM20406_WIN2K_XP_VISTA のファイルを指定してください。




次のように表示されましたら、次へ (N) をクリックをします。



次のように表示され、**完了**をクリックするとドライバの組み込みが完了します。



これでドライバの組み込みが完了しました。
 デバイスマネージャで確認すると、次のようになっているはずです。
 デバイスマネージャは、マイコンピュータのプロパティを選択し、ハードウェアタブからデバイスマネージャのボタンをクリックするか、マイコンピュータの管理から、デバイスマネージャをクリックするかのいずれかの方法で起動することができます。



3. ドライバのアンインストール方法

3.1 Windows XP 編

注意

ドライバのアンインストール作業を行う時は、必ず EDX-002 をパソコンから取り外した状態で行ってください。


Windows XP におけるドライバの削除方法をご説明します。
 スタート → 設定 → コントロールパネルよりプログラムの追加と削除をクリックしてください。
 EDA/EDX-002_EDX-004 HuMANDATA LTD. を選択して「変更と削除」をクリックしてアンインストールを行います。



次のように表示されますので **Continue** をクリックします。



次のように表示されましたら **Finish** をクリックします。



3.2 Windows 2000 編

注意

ドライバのアンインストール作業を行う時は、必ず EDX-002 をパソコンから取り外した状態で行ってください。

Windows 2000 におけるドライバの削除方法をご説明します。

スタート → 設定 → コントロールパネルよりアプリケーションの追加と削除をクリックしてください。


EDA/EDX-002_EDX-004 HuMANDATA LTD. を選択して「変更と削除」をクリックしてアンインストールを行います。



次のように表示されますので Continue をクリックします。



次のように表示されましたら Finish をクリックします。



4. ドライバのダウンロード

新しいドライバが提供されたときは、弊社サイトのサポートページの説明に従ってください。新しいドライバや旧バージョンのドライバは下記よりダウンロードできます。

<http://www.hdl.co.jp/ftpdata/update.html>

MAC や Linux のサポートは行っておりませんが、FTDI 社のサイトからダウンロードすることにより、MAC や Linux でも EDX-002 をご利用になれるはずです。

<http://www.ftdichip.com/>

をごらんくださいませ。

5. 参考資料について

追加資料や参考資料がつくられた場合は
製品サポートページ

http://www.hdl.co.jp/support_c.html

にデータをアップロードすることにいたします。
拡張子 “.exe” のときは、自己解凍ファイルといたします。
ときどきチェックしていただき必要に応じてご利用くださいませ。

デバイスドライバインストールガイド
2008/06/25（初版）

有限会社ヒューマンデータ

〒567-0034
大阪府茨木市中穂積1-2-10
ジブラルタ生命茨木ビル
TEL 072-620-2002
FAX 072-620-2003
URL <http://www.hdl.co.jp/>
