

USB-003 ドライバのアンインストール方法 Windows2000 編

ドライバのアンインストール作業を行う時は、必ず USB-003 をパソコンから取り外した状態で行ってください。

Windows 2000 におけるドライバの削除方法をご説明します。

スタート → 設定 → コントロールパネルよりアプリケーションの追加と削除をクリックしてください。

USB-003 / HuMANDATA LTD. を選択して「追加と削除」をクリックしてアンインストールを行います。



次のように表示されますので Continue をクリックしてください。



次のように表示されましたら Finish をクリックしてください。

